

Otpornost materijala

Narezanje u dva pravca

Naponi i deformacije

Glavni naponi

Narezanje sudova male debljine

Otpornost materijala


Narezanje u dva pravca (ravansko)

- Zatezanje u dva pravca
- Pritisak u dva pravca
- Zatezanje i pritisak (smicanje)

Otpornost materijala

Zatezanje u dva pravca

- Tanka ploča, debljine δ , napregnuta je silama jednako podjeljenim po površinama osnova u pravcu:
 - Ox ose
 - Oy ose



Otpornost materijala

Zatezanje u dva pravca

- Veličine sila na jedinicu površine označimo sa σ_x , odnosno σ_y
 - u pravcu Ox imamo силу X
 - u pravcu Oy силу Y
 - Сile X ne izazivaju napone u ravni u-u
 - Сile y ne izazivaju napone u ravni p-p

Otpornost materijala

Hukov zakon

- Od koordinatnog početka do tačke P (granice proporcionalnosti) postoji proporcionalnost između napona i dilatacije


$$\sigma = E \cdot \epsilon$$

- E – koeficijent proporcionalnosti **MODUL ELASTIČNOSTI** ili Jungov modul

Dimenzija napona MPa

Otpornost materijala

Poasonov koeficijent μ



ϵ – uzdužna dilatacija

ϵ_p – poprečna dilatacija

$$\epsilon_p = -\mu \cdot \epsilon$$

□ koeficijent zavisnosti poprečne dilatacije od uzdužne

□ Poasonov koeficijent je neimenovan broj

Otpornost materijala

Dilatacija u pravcu Ox

Na osnovu pokazanih zavisnosti, dobija se:

- Pozitivna dilatacija u pravcu Ox
- Negativna poprečna dilatacija u pravcu Ox ose kao posledica istezanja u pravcu Oy ose
- Ukupna dilatacija u pravcu Ox ose

$$\frac{\sigma_x}{E} - \mu \frac{\sigma_y}{E}$$

$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} - \mu \frac{\sigma_y}{E} = \frac{\sigma_x - \mu \sigma_y}{E}$$

Otpornost materijala

Dilatacija u pravcu Oy

Na osnovu pokazanih zavisnosti, dobija se:

- Pozitivna dilatacija u pravcu Oy
- Negativna poprečna dilatacija u pravcu Oy ose kao posledica istezanja u pravcu Ox ose
- Ukupna dilatacija u pravcu Oy ose

$$\frac{\sigma_y}{E} - \mu \frac{\sigma_x}{E}$$

$$\varepsilon_y = \frac{\sigma_y}{E} - \mu \frac{\sigma_x}{E} = \frac{\sigma_y - \mu \sigma_x}{E}$$

Otpornost materijala

Dilatacija u pravcu osa Ox i Oy


$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} - \mu \frac{\sigma_y}{E} = \frac{\sigma_x - \mu \sigma_y}{E}$$

$$\varepsilon_y = \frac{\sigma_y}{E} - \mu \frac{\sigma_x}{E} = \frac{\sigma_y - \mu \sigma_x}{E}$$

Otpornost materijala

Komponentni naponi u kosom preseku – zatezanje u dva pravca

- Ako iz tanke ploče, debljine δ , napregnute silama jednakim podjeljenim po površinama osnova u pravcu osa Ox i Oy, izdvojimo prizmu male debljine δ i ispitamo ravnotežu




Otpornost materijala

Komponentni naponi u kosom preseku


$$Ax = c \delta \cos \varphi$$

$$Ay = c \delta \sin \varphi$$



Otpornost materijala

Komponentni naponi u kosom preseku – zatezanje u dva pravca



$$\sum X_i = \sigma_x c \delta \cos \varphi - \sigma_n c b \cos \varphi - \tau c \delta \sin \varphi = 0$$

$$\sum Y_i = \sigma_y c \delta \sin \varphi - \sigma_n c b \sin \varphi + \tau c \delta \cos \varphi = 0$$


Otpornost materijala


Komponentni naponi u kosom preseku – zatezanje u dva pravca

$$\sum X_i = \sigma_x c \delta \cos \varphi - \sigma_n c b \cos \varphi - \tau c \delta \sin \varphi = 0$$

$$\sum Y_i = \sigma_y c \delta \sin \varphi - \sigma_n c b \sin \varphi + \tau c \delta \cos \varphi = 0$$

$$\sigma_n \cos \varphi + \tau \sin \varphi = \sigma_x \cos \varphi$$

$$\sigma_n \sin \varphi - \tau \cos \varphi = \sigma_y \sin \varphi$$


Otpornost materijala

Komponentni naponi u kosom preseku – zatezanje u dva pravca

$$\sigma_n \cos \varphi + \tau \sin \varphi = \sigma_x \cos \varphi \quad | \cdot \cos \varphi$$

$$\sigma_n \sin \varphi - \tau \cos \varphi = \sigma_y \sin \varphi \quad | \cdot \sin \varphi$$

$$\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 1$$

Saberemo jednačine i dobijamo normalni napon

$$\sigma_n = \sigma_x \cos^2 \varphi + \sigma_y \sin^2 \varphi$$


Otpornost materijala

Komponentni naponi u kosom preseku – zatezanje u dva pravca

$$\sigma_n \cos \varphi + \tau \sin \varphi = \sigma_x \cos \varphi \quad | \cdot \sin \varphi$$

$$\sigma_n \sin \varphi - \tau \cos \varphi = \sigma_y \sin \varphi \quad | \cdot \cos \varphi$$

$$\sin \varphi \cos \varphi = \frac{1}{2} \sin 2\varphi$$

Oduzmemmo drugu jednačinu od prve i dobijamo tangencijalni napon

$$\tau_n = \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \sin 2\varphi$$


Otpornost materijala


Komponentni naponi u kosom preseku – zatezanje u dva pravca

$$\sigma_n = \sigma_x \cos^2 \varphi + \sigma_y \sin^2 \varphi$$

$$\tau_n = \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \sin 2\varphi$$

Otpornost materijala


Komponentni naponi u kosom preseku – zatezanje u dva pravca - Morov krug



Otpornost materijala

Pritisak u dva pravca

- Tanka ploča, debljine δ , napregnuta je silama jednako podjeljenim po površinama osnova u pravcu:
 - Ox ose
 - Oy ose




 Otpornost materijala

Dilatacija u pravcu Ox kod pritiska u dva pravca

Na osnovu pokazanih zavisnosti,
dobija se:

- Negativna dilatacija u pravcu Ox $-\frac{\sigma_x}{E}$
- Pozitivna poprečna dilatacija u pravcu Ox ose kao posledica pritiska u pravcu Oy ose $\mu \frac{\sigma_y}{E}$
- Ukupna dilatacija u pravcu Ox ose

$$\varepsilon_x = -\frac{\sigma_x}{E} + \mu \frac{\sigma_y}{E} = -\frac{\sigma_x - \mu \sigma_y}{E}$$


 Otpornost materijala

Dilatacija u pravcu Oy kod pritiska u dva pravca

Na osnovu pokazanih zavisnosti,
dobija se:

- Negativna dilatacija, skraćenje, u pravcu Oy $-\frac{\sigma_y}{E}$
- Pozitivna poprečna dilatacija u pravcu Oy ose kao posledica sabijanja u pravcu Ox ose $\mu \frac{\sigma_x}{E}$
- Ukupna dilatacija u pravcu Oy ose

$$\varepsilon_y = -\frac{\sigma_y}{E} + \mu \frac{\sigma_x}{E} = -\frac{\sigma_y - \mu \sigma_x}{E}$$

Otpornost materijala

Dilatacija u pravcu osa Ox i Oy kod pritiska u dva pravca

$$\varepsilon_x = -\frac{\sigma_x}{E} + \mu \frac{\sigma_y}{E} = -\frac{\sigma_x - \mu \sigma_y}{E}$$


$$\varepsilon_y = -\frac{\sigma_y}{E} + \mu \frac{\sigma_x}{E} = -\frac{\sigma_y - \mu \sigma_x}{E}$$

Po absolutnoj vrednosti ove dilatacije su jednake zbiru dilatacija kod zatezanja u dva pravca samo suprotnog znaka

Otpornost materijala

Zatezanje i pritisak

- Tanka ploča, debljine δ , napregnuta je silama jednako podjeljenim po površinama osnova u pravcu:
 - Ox ose
 - Oy ose





Otpornost materijala

Dilatacija u pravcu Ox

Na osnovu pokazanih zavisnosti, dobija se:

- Pozitivna dilatacija u pravcu Ox
- Pozitivna poprečna dilatacija u pravcu Ox ose kao posledica pritiska u pravcu Oy ose
- Ukupna dilatacija u pravcu Ox ose

$$\frac{\sigma_x}{E}$$

$$\mu \frac{\sigma_y}{E}$$

$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} + \mu \frac{\sigma_y}{E} = \frac{\sigma_x + \mu \sigma_y}{E}$$



Otpornost materijala

Dilatacija u pravcu Oy

Na osnovu pokazanih zavisnosti, dobija se:

- Negativna dilatacija u pravcu Oy
- Negativna poprečna dilatacija u pravcu Oy ose kao posledica istezanja u pravcu Ox ose
- Ukupna dilatacija u pravcu Oy ose

$$-\frac{\sigma_y}{E}$$

$$-\mu \frac{\sigma_x}{E}$$

$$\varepsilon_y = -\frac{\sigma_y}{E} - \mu \frac{\sigma_x}{E} = -\frac{\sigma_y + \mu \sigma_x}{E}$$

Otpornost materijala


Dilatacija u pravcu osa Ox i Oy

$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} + \mu \frac{\sigma_y}{E} = \frac{\sigma_x + \mu \sigma_y}{E}$$

$$\varepsilon_y = -\frac{\sigma_y}{E} - \mu \frac{\sigma_x}{E} = -\frac{\sigma_y + \mu \sigma_x}{E}$$

Otpornost materijala

Komponentni naponi u kosom preseku – zatezanje i pritisak - Morov krug




Otpornost materijala

Zatezanje i pritisak

- Važan slučaj je kada su pritisni i zatežući napon jednaki po apsolutnoj vrednosti

$$\sigma_x = |-\sigma_y| = \sigma$$



Otpornost materijala

Dilatacija u pravcu osa Ox i Oy kada su pritisni i zatežući naponi jednaki

$$\sigma_x = |-\sigma_y| = \sigma$$

$$\varepsilon_x = \frac{(1+\mu)\sigma}{E} \quad \varepsilon_y = -\frac{(1+\mu)\sigma}{E}$$


Po apsolutnoj vrednosti jednake su i dilatacije, samo suprotnog znaka kod po apsolutnoj vrednosti jednakih zatežućih i pritisnih napona

Otpornost materijala

Komponentni naponi u kosom preseku – jednakih napona na zatezanje i pritisak - Morov krug

$$\sigma_n = \sigma \cos^2 \varphi - \sigma \sin^2 \varphi = \sigma \cos 2\varphi$$

$$\tau_n = \frac{1}{2}(\sigma + \sigma) \sin 2\varphi = \sigma \sin 2\varphi$$



Otpornost materijala

Jednaki naponi na zatezanje i pritisak
– za slučaj $\varphi=45^\circ$


$$\sigma_n = \sigma \cos 2\varphi$$

$$\tau_n = \sigma \sin 2\varphi$$

$$\sigma_n = 0$$

$$\tau_n = \pm \sigma$$

$$\sin 90^\circ = 1 \quad \cos 90^\circ = 0$$



Čisto smicanje

Otpornost materijala

Rezime

- Spoljašnjoj sili suprotstavlja se unutrašnja sila, proizvod napona i površine
- Hukov zakon: napon je proporcionalan proizvodu modula elastičnosti i dilatacije
- Poprečna dilatacija – negativni proizvod Poasonovog koefijenta i podužne dilatacije
- Specijalan slučaj: brojno jednaki pritisni i zatežući napon - Za normalni napon jednak nuli tangencijalni je jednak zatežućem odnosno pritisnom naponu – čisto smicanje